ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ **♦///S/ZE**→ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ДУГИ





Приборы для измерения наружного диаметра Стр. 251



Приборы для измерения наружного диаметра Стр. 252



Цифровой радиусомер Стр. 253



Цифровые радиусомеры Стр. 254-255



Цифровые штангенциркули для измерения радиуса дуги Стр. 255



Цифровые штангенциркули для измерения радиуса Стр. 256




Радиусомеры Стр. 256



ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА





- Измерение диаметра, выпуклости, вогнутости, конусности и других параметров
 Непрерывное измерение в направлении оси
 В комплект входят четыре ролика

- Дополнительные принадлежности: цифровые индикаторы/индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм или 0.001 мм


1	B. 4	8.4	

									()
Код	Диапазон (диаметр)	Точность	Повторяемость	Диапазон перемещения рычага (L)	а	b	С	d	Масса
2715-350	100-350 мм/4-14"	0.01 мм	3 мкм	200 мм	500	230	80	260	4 кг
2715-500	200-500 мм/8-20"	0.01 мм	3 мкм	151 мм	630	260	95	260	5 кг
2715-700	300-700 мм/12-28"	0.01 мм	3 мкм	197 мм	910	372	112	320	6.5 кг
2715-1000	500-1000 мм/20-40"	0.01 мм	3 мкм	190 мм	1170	460	120	320	8 кг
2715-1600	800-1600 мм/32-64"	0.02 мм	6 мкм	202 мм	1860	690	180	320	12.5 кг
2715-2000	1400-2000 мм/56-80"	0.02 мм	6 мкм	232 мм	2156	860	210	350	18.5 кг




O TO

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА



2716-500

- Нужны стандартные заготовки для установки нуля
- Рама изготовлена из алюминиево-магниевого сплава с малым весом и высокой прочностью
- Дополнительная принадлежность: цифровые индикаторы/индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм или 0.001 мм



(MM)

Код	Диапазон (диаметр)	Воспроизводимость	α	Α	В	С	Масса
2716-60	18-60	0.01 мм	60°	140	60	160	1 кг
2716-120	60-120	0.01 мм	60°	160	65	192	1.5 кг
2716-200	120-200	0.01 мм	60°	225	70	228	2 кг
2716-300	200-300	0.01 мм	60°	330	80	262	2.5 кг
2716-400	300-400	0.01 мм	60°	405	80	303	4 кг
2716-500	400-500	0.01 мм	60°	494	80	340	5 кг
2716-600	500-600	0.01 мм	60°	594	80	398	6 кг
2716-700	600-700	0.01 мм	60°	685	80	446	7.5 кг
2716-800	700-800	0.01 мм	60°	772	80	479	9 кг
2716-900	800-900	0.01 мм	60°	860	80	520	10 кг
2716-1000	900-1000	0.01 мм	60°	950	80	560	11.5 кг
2716-1100	1000-1100	0.01 мм	60°	1035	90	575	13 кг
2716-1200	1000-1200	0.01 мм	83.62°	960	100	460	12 кг
2716-1300	1100-1300	0.01 мм	83.62°	1000	100	485	13.5 кг
2716-1400	1200-1400	0.01 мм	83.62°	1100	100	512	15 кг
2716-1600	1400-1600	0.01 мм	83.62°	1260	100	540	17 кг
2716-1800	1600-1800	0.01 мм	83.62°	1460	100	570	19 кг
2716-2000	1800-2000	0.01 мм	83.62°	1645	100	605	21 кг

+INSIZE+

ЦИФРОВОЙ РАДИУСОМЕР







2188-55









- Измерение радиуса внешней дуги (угол должен быть больше 60°)
- Отображение значения радиуса, нет необходимости вычислять
- Функция кнопок: вкл/выкл, установка на ноль, предустановка данных, дюйм/мм
- Сохранить предустановленные данные в памяти после перезапуска
- Батарея CR2032
- Автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Основание из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: беспроводной передатчик (код **7315-50M** стр. 6), необходим приемник сигнала; передатчик Bluetooth (код **7214-50M** стр. 12); кабель (код **7302-40M** стр. 22)





Код	Диапазон (радиус)	Разрешение	Точность	Α	В
2188-55	4-53 мм/0.16-2.09"	0.01 мм/0.0005"	±0.02 мм	40 мм	65 мм
2188-143	48-143 мм/1.89-5.63"	0.01 мм/0.0005"	±0.03 мм	65 мм	165 мм
2188-233	138-233 мм/5.43-9.17"	0.01 мм/0.0005"	±0.03 мм	85 мм	255 мм
2188-323	228-323 мм/8.98-12.72"	0.01 мм/0.0005"	±0.04 мм	95 мм	345 мм

стандартный способ установки






2188-P143




-INSIZE+

ВЫВОД ДАННЫХ

ЦИФРОВОЙ РАДИУСОМЕР (НИЗКАЯ ТОЧНОСТЬ)





- Разрешение: 0.01 мм/0.001"
- Кнопки: вкл/выкл, сохранение, мм/дюйм, s (выбор губок), установка на ноль
- Измерение радиуса внутренней или внешней дуги
- Дисплей может поворачиваться на 320°
- Поставляются с 5-ю губками для различных размеров дуги
- Батарея CR2032, автоматическое отключение . питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Дополнительные принадлежности: калибровочная нормаль (код **2183-BLOCK**), беспроводной передатчик (код 7315-2183 стр. 7), необходим приемник сигнала; кабель (код 7302-2183)



	60	货匣]
	я.	120	,
باز	U.S	322	1
33	27	27.Y	
		APT C	
В	иц	EU	ı

од	Диапазон наружного радиуса (R1)	Диапазон наружного радиуса (R2)	Точность (мм)
183	5-910 мм/0.2-35.83"	7-910 мм/0.3-35.83"	±0.01R*

^{*}R — это измеряемый радиус. Например, радиус 100 мм, точность ±0.01×100=±1 мм

Ел. изм.: мм

применение калибровочной нормали






Калибровочная нормаль (опция)

Код	Примечание
2183-BLOCK	включая 5 стандартных мер

ЦИФРОВОЙ РАДИУСОМЕР

вывод








- Разрешение: 0.01 мм/0.001"
- Кнопки: вкл/выкл, сохранение, мм/дюйм, s (выбор губок), установка на ноль
- Измерение радиуса внутренней или внешней дуги
- Дисплей может поворачиваться на 320°
- Поставляются с 5-ю губками для различных размеров дуги
- Батарея CR2032, автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Дополнительные принадлежности: калибровочная нормаль (код 2183-ВLОСК), беспроводной передатчик (код 7315-2183 стр. 7), необходим приемник сигнала; кабель (код 7302-2183)


Код	Диапазон наружного радиуса (R1)	Диапазон наружного радиуса (R2)	Точность (мм)
2511	5-910 мм/0.2-35.83"	7-910 мм/0.3-35.83"	±0.005R*

^{*}R — это измеряемый радиус. Например, радиус 100 мм, точность ±0.005×100=±0.5 мм










Калибровочная нормаль (опция)

Код	Примечание
2183-BLOCK	включая 5 стандартных мер


+INSIZE+

ЦИФРОВОЙ РАДИУСНЫЙ КАЛИБР БОЛЬШОГО ДИАПАЗОНА





- Измерение радиуса внутренней или внешней дуги
- Разрешение: 0.01 мм/0.001"
- Кнопки: вкл/выкл, сохранение, мм/дюйм, ѕ (выбор губок), установка на ноль
- Дисплей может поворачиваться на 320°
- Поставляются с 4-мя губками для различных размеров дуги
- Батарея CR2032, автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Дополнительные принадлежности: беспроводной передатчик (код 7315-2183 стр. 7), необходим приемник сигнала; кабель (код 7302-2183)



Код	Диапазон наружного радиуса (R1)	Диапазон наружного радиуса (R2)	Точность (мм)
2197	100-15000 мм/4-590"	100-15000 мм/4-590"	±0.005R*

^{*}R — это измеряемый радиус. Например, радиус 100 мм, точность ±0.005×100=±0.5 мм

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ДУГИ



- Измерение радиуса дуги меньше половины окружности
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания
- Батарея CR2032
- Изготовлены из нержавеющей стали




С интерфейсом данных (дополнительный кабель вывода данных: код 7315-25 стр. 5, необходим приемник сигнала; 7214-25 стр. 11, 7302-21 стр. 21)

Код	Диапазон (R)	Точность	L	С	d
1189-150B	5-150 мм/0.2-6"	±0.05 мм	263 мм	16 мм	65 мм
1189-200B	5-200 мм/0.2-8"	±0.07 мм	313 мм	16 мм	85 мм

Встроенная беспроводная связь (требуется приемник код 7315-2/3/6/7/8/9)

Код	Диапазон (R)	Точность	L	С	d
1189-150BWL	5-150 мм/0.2-6"	±0.05 мм	263 мм	16 мм	65 мм
1189-200BWL	5-200 мм/0.2-8"	±0.07 мм	313 мм	16 мм	85 мм



ЦИФРОВЫЕ РАДИУСОМЕРЫ

ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ, РАСЧЕТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ









1501-25



1501-10



1501-25



- Измерение радиуса внешней дуги, угол должен быть больше 90°
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания
- Батарея CR2032
- Вывод данныхИзготовлены из нержавеющей стали
- Поставляются со штифтовым калибром для установки нуля
- Дополнительные принадлежности: беспроводной передатчик (код **7315-25** стр. 5), необходим приемник сигнала; передатчик Bluetooth (код 7214-25 стр. 11); кабель (код 7302-21 стр. 21)

Код	Диапазон (радиус)	Точность
1501-25	2-25 мм/0.079-1"	±0.05 мм
1501-10	2-10 мм/0.079-0.394"	±0.05 мм

штыревой калибр (в комплекте)



1501-10 может измерять небольшие заготовки или заготовки с шагом



назначение



ПОДРОБНЕЕ СМ. CTP. 486~487

+INSIZE+

4801-17



4802-31

ШАБЛОНЫ РАДИУСОВ



НАБОР УГЛОВЫХ ШАБЛОНОВ 4804-26